



ب ۸۵۵-۰۲۹۴



دستورالعمل استفاده از

دستگاه جوشکاری میگ

REVO MIG SP 1601

استعلام صحت علامت استاندارد با
ارسال کد ده رقمی به شماره پیامکی

۱۰۰۰۱۵۱۷

REVO MIG



دفتر فروش :

تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان دهم- خیابان اشکان پلاک ۱۰- طبقه اول و دوم

تلفن: ۸۸۰۲۷۹۴۰ (۲۰ خط) دورنگار: ۸۸۰۱۰۹۶۶

www.gaamelectric.com

info@gamalelectric.com



فهرست:

| | | | |
|--|----|---|---|
| نگهداری:..... | ۸ | مقدمه | ۱ |
| نحوه نگهداری تورج جوشکاری:..... | ۸ | اطلاعات فنی:..... | ۱ |
| عیب یابی:..... | ۸ | حدودیتهای استفاده:..... | ۱ |
| معرفی نشانه های مورد استفاده در دستگاه های جوش و برش:..... | ۱۰ | نحوه حمل و نقل و بلند کردن دستگاه:..... | ۲ |
| معرفی پلاک..... | ۱۱ | باز کردن بسته بندی دستگاه:..... | ۲ |
| معرفی پلاک وایرفیدر | ۱۲ | در صورت سفارش:..... | ۲ |
| استفاده از ضمانت دستگاه:..... | ۱۳ | دستورالعمل هایی برای جلوگیری از تداخل امواج الکترومغناطیسی EMC:..... | ۲ |
| دفتر خدمات پس از فروش:..... | ۱۳ | تجهیزات حفاظتی و امنیتی | ۳ |
| لیست قطعات یدکی..... | ۱۴ | نحوه نصب یونیت آب خنک و وایر فیدر:..... | ۴ |
| دستورات ایمنی..... | ۱۵ | نحوه نصب سیم جوش و حلقه های آن:..... | ۵ |
| بر چسب هشدار..... | ۱۶ | مونتاژ حلقه های درایو سیم برای فولاد:..... | ۵ |
| معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشا | ۱۷ | مونتاژ حلقه های درایو سیم برای آلومینیوم:..... | ۵ |
| | | نحوه اتصال کابل های جوشکاری:..... | ۵ |
| | | اتصال دستگاه به برق شهر:..... | ۶ |
| | | معرفی پانل:..... | ۶ |
| | | معرفی دستگاه:..... | ۶ |
| | | معرفی وایر فیدر:..... | ۷ |
| | | پارامترهای جوشکاری:..... | ۷ |

❖ مقدمه

- انجام شروع و پایان جوشکاری با حق انتخاب یک یا دو بار فشردن شستی تورج
- سیستم نقطه جوش (درصورت سفارش)
- دارا بودن سیستم پس گاز (در حالت چهار ضربه)

❖ اطلاعات فنی:

مشخصات فنی دستگاه های Mig SP در جدول زیر خلاصه شده است.

| MIG SP 1601 | نام دستگاه |
|--------------|------------------------------------|
| 50 HZ | فرکانس |
| 3 × 400V | ولتاژ ورودی |
| D 35 A | فیوز |
| 25A-450A | بازه جریان |
| 11.5V-54V | ولتاژ حالت مدار باز |
| 450A | جریان جوشکاری در دیوتوی سایکل ۷.۶۰ |
| 420A | جریان جوشکاری در دیوتوی سایکل ۱.۱۰ |
| F | کلاس عایقی |
| IP21S | کلاس حفاظتی |
| 1030×490×910 | ابعاد (L×W×H) mm |
| 163 Kg | وزن |

جدول شماره ۱

مشخصات فنی دستگاه PARS FEED در جدول زیر خلاصه شده است.

| PARS FEED | نام دستگاه |
|-------------------|------------------|
| 50/60 HZ | فرکانس |
| 42 AC | ولتاژ ورودی |
| 90W | توان خروجی موتور |
| 0.5 - 20 m/min | سرعت تغذیه سیم |
| 4 | تعداد حلقه |
| 300mm | قطر خارجی قرقره |
| 15Kg | وزن قرقره |
| 0.8 - 1.0-1.2-1.6 | قطر سیم |
| IP21S | کلاس حفاظتی |
| 410×240×290 mm | ابعاد (L×W×H) |
| 14Kg | وزن واير فيدر |

جدول شماره ۲

❖ محدودیتهای استفاده:

براساس استاندارد IEC60974-1 از دستگاه جوشکاری عموماً بطور دائم نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل عملکرد دستگاه شامل دو زمان فعال(جوشکاری) و زمان استراحت (جهت تغییر وضعیت قطعه کار، تعویض الکترود یا سیم جوش و...) می باشد. این دستگاه قادر است جریان جوشکاری ۴۵۰ آمپر را در دیوتوی سایکل ۶۰٪ تامین کند

مشتری گرامی از حسن انتخاب شما جهت برگزیدن دستگاه جوش گام الکتریک سپاسگزاریم. از این طریق شما اعتماد خود را به محصولات ما نشان دادید.

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل را بدقت مطالعه فرمایید.

حق هر گونه تغییری در محتويات دفتر چه بدون اطلاع قبلی برای شرکت گام الکتریک محفوظ است.

برای دستیابی به کیفیت بهتر و مناسب جوشکاری و همچنین اطمینان خاطر از طول عمر بیشتر دستگاه اصول و موارد بیان شده مربوط به شرایط جوشکاری و نگهداری دستگاه در این دفترچه را رعایت کنید و برای انجام تعمیرات و خدمات پس از فروش با نمایندگی های مجاز و یا واحد تعمیرات شرکت تماس بگیرید.

ویژگیهای برجسته دستگاه

- تنظیم بسیار آسان و سریع و دقیق با کنترل پیوسته ولتاژ جوشکاری (کنترل همزمان سرعت سیم و ولتاژ در حین جوشکاری)
- دارا بودن چهار وضعیت پالس (فرکانس) و کیفیت بسیار عالی جوشکاری

- دارا بودن سیستم اتوماتیک برای شروع قوس بسیار عالی
- امکان جوشکاری ورقهای بسیار نازک، ضخیم یا لوله ها
- بهترین مشخصه جوشکاری و پایداری عالی قوس
- مجهز به چهارچرخ و فضای مناسب در پشت دستگاه برای نگهداری کپسول گاز

- حفاظت در مقابل اضافه بار بوسیله ترموموستات، استهلاک بسیار کم و ساختار قابل اطمینان

ویژگیهای وايرفیدر مدل PARS FEED

- تنظیم کلیه پارامترهای جوش (ولتاژ، سرعت، Back Burn)
- تست سیم، تست گاز (بوسیله وايرفیدر و نزدیک محل کار)
- شاسی و موتور بسیار پر قدرت مناسب برای کارهای سنگین با ۴ حلقه محرک

- مناسب برای سیمهای مسوار (CO2) یا توپودری، آلومینیوم یا استینلس استیل

- سرعت بسیار زیاد سیم تا ۲۰ یا ۳۰ متر در دقیقه
- کنترل سرعت سیم با فیدبک و ترمز
- کنترل Soft Start در شروع قوس
- کنترل Burn Back جهت جلوگیری از چسبیدن سیم به نازل و قطعه کار
- دارای شستی تست سیم و تست گاز

الکترومغناطیسی استفاده کننده از دستگاه جوش موظف است که با راهنمایی های فنی سازنده دستگاه، راه حل مناسبی را پیدا کند. در بعضی از موارد به سادگی کافی است که مدار جریان جوشکاری را به زمین متصل کرد. در بقیه موارد ممکن است با استفاده از فیلتر ورودی و قرار دادن دستگاه جوشکاری و قطعه کار در یک دیواره محافظ تداخل امواج الکترومغناطیسی را کاهش داد. در هر حال تداخل امواج الکترومغناطیسی را باید تا حد امکان کاهش داد تا باعث عملکرد نادرست دیگر دستگاههای الکترونیکی نگردد.

نکته: به دلایل اینمنی، مدار جریان جوشکاری ممکن است به زمین متصل باشد یا نباشد.

هیچ گونه تغییری را نباید در مدار زمین ایجاد کرده مگر با تایید متخصصی که تعیین کند این تغییر، تاثیری در افزایش خطر بروز حادثه ندارد. بطور مثال موازی کردن مسیر برگشت جریان در بعضی از موارد ممکن است باعث تخریب سیم اتصال زمین بقیه دستگاهها گردد.

الف) ارزیابی محل نصب دستگاه:

این دستگاه را در یک مکان خشک و تمیز قرار دهید و از نزدیک ترین دیوار حداقل ۸۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد تا تهویه هوای مناسب برای خنک کردن دستگاه انجام گردد. نصب و استفاده از دستگاه باید به دقت انجام شود تا بهترین عملکرد را از لحاظ کیفیت جوشکاری و اینمنی استفاده برای کاربر داشته باشد. کاربر، مسئول راه اندازی و استفاده از دستگاه با توجه به موارد گفته شده در دستورالعمل خواهد بود. قبل از نصب دستگاه جوش، استفاده کننده باید مشکلات احتمالی استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل امواج الکترومغناطیسی بررسی کند. موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

کابلهای دیگری مانند: کابلهای کنترلی، کابلهای مخابرایی و سیگنال الکتریکی که در زیر، بالا و اطراف دستگاه جوش قرار دارند.

- فرستنده و گیرنده رادیو تلویزیونی
- کامپیوترها و دیگر دستگاههای کنترلی

• سلامت افراد نزدیک به دستگاه جوش بطور مثال قلب مصنوعی و یا سمعک

• دستگاههای کالیبراسیون و اندازه گیری

مصنویت تداخل امواج الکترومغناطیسی دیگر دستگاههای اطراف محل جوشکاری استفاده کننده موظف است تطابق الکترومغناطیسی دستگاههای اطراف را بررسی کند، چرا که ممکن است اقدامات پیشگیرانه اضافه ای لازم باشد.

(چرخه کاری با شبیه سازی در دمای محیط 40°C بدست آمده است)، به عبارت دیگر سیکل کاری در بازه زمانی ۱۰min، ۶۰٪ می باشد و اگر زمان سیکل کاری بیشتر از مقدار تعیین شده گردد سیستم حفاظت حرارتی دستگاه جهت حفاظت از اجزای مختلف فعال گشته و فن دستگاه نیز بطور پیوسته کار خواهد کرد سپس پس از چند دقیقه حفاظت غیر فعال گشته و دستگاه مجددا برای جوشکاری آماده می گردد. کلاس حفاظتی دستگاه IP21S است.

❖ نحوه حمل و نقل و بلند کردن دستگاه:

جا بجایی دستگاه جوشکاری بصورت مکانیکی بوده و با توجه به قلاب های مخصوص تعییه شده روی آن بلند کردن و حمل آن با استفاده از لیفتراک و یا جرثقیل امکان پذیر خواهد بود.(البته در بلند کردن دستگاه به همراه متعلقاتی نظیر سیلندر گاز، وایرفیدر، ... باید احتیاط نمود) دستگاه جوشکاری به همراه متعلقات نصب شده بر روی آن (به جز سیلندرهای گاز؛ حمل کننده ها و چرخ های حمل کننده ها که احتمال نصب آنها وجود دارد) باید در هنگام جابجایی کاملاً محکم به قلاب و کابل متصل به جرثقیل یا لیفتراک متصل گرددند.

❖ باز کردن بسته بندی دستگاه:

لیست قطعات به شرح زیر می باشد:

ضمایم دستگاه آب خنک:

- کابل انبر اتصال
- لیفه آب خنک ۲.۵ متری
- فیش کامپیوترا نرکابل
- وایرفیدر آب خنک
- پارس کول

ضمایم دستگاه هوا خنک:

- کابل انبر اتصال
- لیفه هوا خنک ۲.۵ متری
- فیش کامپیوترا نرکابل
- وایرفیدر هواخنک

❖ در صورت سفارش:

- تورج آب خنک یا هواخنک
- چهارچرخ برای وایرفیدر
- گرم کن گاز و رگلاتور گاز

❖ دستورالعمل هایی برای جلوگیری از تداخل

امواج الکترومغناطیسی EMC

این دستگاه جوشکاری بر طبق شرایط مندرج در ارتباط با تطابق الکترومغناطیسی ساخته شده است. با این حال کاربر موظف است این دستگاه جوشکاری را مطابق با دستورالعمل سازنده نصب و استفاده نماید. در صورت ایجاد تداخل

ب) روش های کاهش تشعشع امواج

۱- برق اصلی

تجهیزات جوشکاری باید مطابق با توصیه های سازنده به برق متصل شود. در صورتی که تداخلی ایجاد شود ممکن است اقدامات دیگری نیز لازم باشد. بطور مثال استفاده از فیلترهای ورودی برای اتصال به برق اصلی باید از وضعیت ثابت کابل برق و وجود لوله فلزی محافظ کابل یا مشابه آن اطمینان حاصل کرد. تمامی قسمتهای پوشش فلزی کابل باید از لحاظ الکتریکی بهم متصل باشد، این پوشش باید با یک اتصال الکتریکی کامل به بدنه دستگاه جوش متصل شود.

۲- نگهداری دستگاه جوش

بطور کلی دستگاه جوش را باید مطابق با توصیه های سازنده نگهداری کرد. هنگام روشن بودن دستگاه جوش باید تمامی درب ها و پوشش ها محکم بوده و پیچ های مربوط به آن کاملاً بسته باشد. هیچ گونه تغییراتی به غیر از تغییرات و تنظیمات مندرج در دستورالعمل کارخانه سازنده مجاز نیست.

۳- کابلهای جوشکاری

کابلهای جوشکاری باید تا حد امکان کوتاه بوده و روی سطح زمین و نزدیک بهم قرار داشته باشد.

۴- اتصالات هم پتانسیل

توصیه می شود که تمامی قطعات فلزی نزدیک به دستگاه جوشکاری بهم متصل شوند. قطعات فلزی متصل به قطعه کار ممکن است در صورت تماس همزمان دست ها با الکترود و آن قطعات باعث بروز شوک الکتریکی در بدن جوشکار گردد. جوشکار باید از لحاظ الکتریکی از تمام قطعات فلزی ایزوله باشد.

۵- اتصال به زمین قطعه کار

در صورتی که قطعه کار به دلایل ایمنی یا به دلیل ابعاد، اندازه و موقعیت آن به زمین متصل نباشد.

(بطور مثال سازه های فولادی یا قسمت خارجی بدنه کشتی ها) در بعضی از موارد می توان برای کاهش تشعشع امواج اینگونه قطعات کار را به زمین متصل نمود. باید اطمینان حاصل کرد که اتصال به زمین قطعه کار باعث افزایش خطر بروز شوک الکتریکی نشده و همچنین در کار سایر دستگاههای الکتریکی اختلال ایجاد نکند. در صورت نیاز اتصال زمین قطعه کار باید بوسیله اتصال مستقیم قطعه کار به زمین انجام شود. در کشورهایی که اتصال به زمین ممنوع است، این اتصال باید با استفاده از خازن های مناسبی که مطابق با مقررات ملی آن کشورها انتخاب شده است، برقرار شود.

۶- پوشش محافظ (شیلد کردن)

پوشاندن بقیه کابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش می

تواند مشکلات تداخل را کاهش دهد. در کاربردهای خاص ممکن است پوشاندن (شیلد کردن) کل سیستم جوشکاری نیز لازم باشد.

❖ تجهیزات حفاظتی و امنیتی

این دستگاه مطابق با قواعد و قوانین مندرج در استاندارد IEC ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق نیز در آن رعایت شده است.

۱- در صورت وقوع هر نوع حادثه ای، دستگاه باید از برق اصلی جدا شود.

۲- اگر ولتاژ اتصالات الکتریکی افزایش پیدا کرد، دستگاه را باید بلاfacله خاموش کرده و از برق اصلی جدا نمود، تا دستگاه توسط تکنسین های مجرب یا نماینده های خدمات پس از فروش شرکت سازنده بررسی و عیب یابی شود.

۳- قبل از باز کردن پوشش بدنه دستگاه آن را باید از برق اصلی جدا کرد.

۴- هر گونه تعمیرات باید توسط تکنسین ماهر و یا خدمات پس از فروش شرکت سازنده انجام پذیرد.

۵- قبل از شروع به استفاده از دستگاه، از لحاظ ظاهری و با در نظر گرفتن اشکالات احتمالی تورج، تمامی کابل ها، اتصالات که امکان آسیب خارجی را بوجود می آورد، بررسی شود. در هنگام کاربden جوشکار باید بطور کامل در برابر سوختگی و تابش اشعه، با استفاده از ماسک و لباس نسوز، محافظت گردد. مقررات پیشگیری از حوادث با صراحت بیان می کند که تهیه وسایل محافظتی مناسب، به عهده کارفرما بوده و همچنین استفاده کننده از دستگاه جوش نیز موظف به پوشیدن پوشش مناسب جوشکاری می باشد. دستکش های بلند، پیشبند و ماسک محافظ با فیلتر مخصوص جوشکاری که تمامی آنها باید مطابق استاندارد باشد، پوشیده شود. پوشش ها باید از مواد مصنوعی ساخته شده باشند. کفش ها باید کاملاً بسته باشند و سوراخ نداشته باشد (جهت جلوگیری از نفوذ جرقه ها)، در صورت نیاز باید پوشش محافظ سر، نیز استفاده شود. برای محافظت بیشتر از چشم در برابر اشعه ماورای بنفشی توان از عینک محافظ با پوشش کناری استفاده کرد. اگر از عینک محافظ استفاده می شود، باید با مقررات ذکر شده در بالا مطابقت داشته باشد.

۶- از مواد ایزوله کننده و عایق برای محافظت در برابر برق گرفتگی ناشی از برقراری تماس بین قطعات برقدار و زمین باید استفاده شود. لباس کار سالم و خشک و همراه دستکش های بلند و کفش های با کف لاستیکی باید بکار گرفته شود. هوای

۱۴- در محیط هایی که احتمال آتش سوزی زیاد است، جوشکار باید اجازه نامه جوشکاری را کسب کرده و آن را در تمام مدت جوشکاری نزد خود نگهدارد و یک مامور آتش نشان نیز باید پس از پایان جوشکاری از عدم بروز آتش سوزی اطمینان حاصل کند.

۱۵- پیش بینی های مخصوص جهت تهویه هوای محیط باید انجام شود.

۱۶- اخطار برای مراقبت از چشم ها باید با نصب تابلویی با متن زیر در محل جوشکاری انجام شود. مستقیماً به قوس الکتریکی نگاه نکنید.


۱۷- چنانچه منبع تغذیه روی سطح شبیدار قرار گیرد فقط تا 10° توانایی مایل شدن را دارد.

❖ نحوه نصب یونیت آب خنک و واير فيدر:

دستگاه آب خنک را با مخلوطی از مایع آنتی ژل $50/50$ % و آب قطر 50% تا مقدار درجه MAX مشخص شده روی آن پر کنید. در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات مطابق شکل ۱ صورت گرفته باشد.

کابل رابط بین دستگاه و واير فيدر را مطابق با شکل ۱ متصل کنید، شيلنگهای آب رفت و برگشت (به ترتیب آبی و قرمز) نیز بخشی از اين کابل رابط می باشند و بصورت زیر باید متصل گردد:

شيلنگ های رفت و برگشت آب در کابل رابط درسمت دستگاه باید به کانکتورهای آبی و قرمز درسمت یونیت آب خنک متصل گردد، شيلنگ آبی به کانکتور آبی روی یونیت آب خنک و شيلنگ قرمز به کانکتور قرمز در یونیت آب خنک باید متصل گردد و نیز شيلنگ های مربوطه در سمت واير فيدر نیز باید به کانکتورهای مربوطه در پشت واير فيدر متصل گردد (مطابق با شکل ۱)



شكل شماره ۱

محیط کار باید جریان داشته باشد و در صورت نیاز باید سیستم تهویه نصب گردیده و ماسک تنفسی محافظ نیز استفاده گردد.

۷- جهت پیشگیری از انحراف جریان و اثرات منفی ناشی از آن (مثلًا تخريب سیم هادی متصل به زمین)، کابل برگشت جریان جوشکاری (کابل قطعه کار) باید مستقیماً به قطعه کار و یا به میز کار (مثل میز جوشکاری، میز جوشکاری با شبکه فلزی و یا مشابه آن) متصل نمود. بطوریکه کاملاً قطعه کار به آن متصل باشد. هنگام وصل کردن به اتصال زمین باید از برقراری کامل اتصال الکتریکی آن اطمینان حاصل نمود. (محل اتصال باید از هرگونه رنگ و یا زنگ زدگی ها و یا مشابه آن پاک باشد)

۸- در صورتی که عملیات جوشکاری برای مدت زمان زیادی باید متوقف شود، دستگاه را باید خاموش کرده و شیر هوا را نیز باید بست.

۹- تحت هیچ شرایطی وقتیکه پوشش بدنه دستگاه جوشکاری باز است نباید آن را روشن کرد. (بطور مثال برای تعمیرات)، چرا که صرفنظر از مقررات ایمنی، خنک کردن کافی قطعات الکترونیکی را نیز نمی توان تضمین کرد.

۱۰- مطابق با مقررات، افرادی که در نزدیکی محل جوشکاری هستند را باید از خطرات احتمالی آگاه کرده و از آنها محافظت نمود. پارهیز های مخصوص جوشکاری (پرده های محافظ مخصوص جوشکاری) باید استفاده شود.

۱۱- به هیچ وجه روی تانکرهایی که گاز، سوخت و یا روغن یا مواد مشابه را حمل می کنند نباید جوشکاری کرد. حتی اگر مدت زمان زیادی از خالی شدن آنها گذشته باشد (احتمال ایجاد حریق و انفجار)

۱۲- جوشکاری با جریان بار زیاد نیازمند رعایت مقررات خاصی است که باید فقط توسط جوشکاران آموزش دیده و تخصص انجام شود.

۱۳- هرگز تورج را نباید به صورت نزدیک کرد.


❖ مونتاژ حلقه های درایو سیم برای آلومینیوم:

جهت استفاده از سیم جوش آلومینیوم باید از تفلون مناسب (زرد برای سایز 1.2mm و قرمز برای سایز 1.6 mm) استفاده نمود، و نیز از حلقه و غلتک های (U) شکل استفاده کنید در حالیکه فشار اعمال شده به حلقه ها در کمترین مقدار باشد. جهت جوشکاری با سیم جوش Stainless Steel از تفلون فنردار در داخل تورج استفاده کنید و بهتر است که گاز مورد استفاده برای جوشکاری بصورت ترکیبی از Ar,Co2 باشد (2.5% Co2 و 97.5% Ar گاز)

❖ نحوه اتصال کابل های جوشکاری:

جوشکاری MIG/MAG:

در حالیکه دستگاه خاموش است مطمئن گردید که اتصالات مطابق شکل ۳ صورت گرفته باشد. در ابتدا کابل رابط بین دستگاه و واير فيدر را متصل کرده و شلنگ مربوط به گاز را به کپسول گاز متصل کنید و شیر آنرا باز کنید، توجه داشته باشید کپسول های گاز مجهز به يك فشار شکن می باشند که از آن می توانيد جهت تنظيم فشار گاز در طول جوشکاري استفاده کنید. کابل انبر اتصال به قطعه کار را به کانکتور منفی در سمت دستگاه متصل کنید و انبر اتصال به قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که عاري از هرگونه رنگ، روغن و يا آثار زنگ زدگی است متصل نمایيد. توجه داشته باشید استفاده از کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ دادن مشکلاتی در جوشکاري به ازاي افزایش مقاومت و اندوکتانس کابل می گردد. کابل قدرت تورج را به سنترال کانکتور روی واير فيدر متصل کنید و شلنگهاي رفت و برگشت آب (با رنگهاي آبي و قرمز) را به کانکتور های مربوطه روی واير فيدر متصل کنید.




شکل شماره ۳

❖ نحوه نصب سیم جوش و حلقه های آن:

قرقره سیم را روی محور نگهدارنده (ریل هاب) قرار داده و پیچ آنرا بیندید (توجه کنید که این پیچ نباید طوری بسته شود که قرقره بیش از حد آزاد باشد و یا اینکه به سختی بچرخد) با توجه به شکل شماره ۲ پانل کناری واير فيدر را باز کرده و قرقره سیم را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و سیم را از راهنمای (شماره ۱) عبور دهید، سپس غلتکهاي (شماره ۸) را بلند کرده و عامل فشار بر روی این غلتکها را آزاد سازید. حلقه های راندن سیم (شماره ۳) دارای قطری متناسب با قطر سیم جوش مورد استفاده باشند.

سیم را از موقعیت های (شماره ۹ و ۴) عبور داده سپس غلتکهاي (شماره ۸) را به موقعیت قبل خود برگردانده و با استفاده از اهرم (شماره ۵) فشار وارد سیم را تنظیم نمایید فشار مناسب حداقل فشاری است که مانع از لغزیدن غلتکها بر روی سیم گردد در عین حال توجه داشته باشید که فشار ناکافی بر روی سیم می تواند جوشکاري نامنظمی را بوجود آورد در حالیکه فشار زياد روی سیم می تواند مانع از حرکت سیم گردد.



شکل شماره ۲

❖ مونتاژ حلقه های درایو سیم برای فولاد:

با توجه به جنس سیم و قطر آن حلقه مورد نظر با شکاف V شکل را انتخاب کنید هر حلقه دارای دو شیار با قطرهای مختلف است که بر اساس قطر سیم مورد نظرتان انتخاب می شود. (توجه داشته باشید غلتک ها بدون شیار باشند)

❖ معرفی دستگاه:



شکل شماره ۵

۱. کانکتور مادگی کابل جوش جهت اتصال به کانکتور وایرفیدر
۲. کابل برق ورودی
۳. بریز 230v برای تغذیه گرم کن گاز
۴. کانکتور مادگی کابل کنترل جهت اتصال به کانکتور وایرفیدر
۵. کانکتور مادگی جهت اتصال کابل برق دستگاه آب خنک
۶. F₁ ، F₂ فیوزهای مدار کنترل، F3 فیوز گرم کن گاز، F4 فیوز وایرفیدر
۷. پانل دستگاه
۸. کانکتور گیره اتصال منفی L (برای جریان های جوشکاری کم)
۹. کانکتور گیره اتصال منفی H (برای جریان های جوشکاری زیاد)

❖ اتصال دستگاه به برق شهر:


قبل از اتصال سیم های برق ورودی دستگاه به شبکه برق اصلی، طبق برچسب دستگاه از درستی ولتاژ و فرکانس برق اصلی اطمینان حاصل نمایید و برای اتصال دستگاه حتماً از اتصالات و کلیدهای صنعتی استفاده کنید. در صورتیکه دستگاه را به طور مستقیم و بدون استفاده از رابط به برق ورودی وصل می کنید، دقت کنید که سیم زرد و سیم زنگ به ارت وصل شود و سه سیم دیگر را به سه فاز ورودی وصل کنید.

جدول شماره ۳ مقدار فیوز مورد نیاز جهت راه اندازی دستگاه در ولتاژ تغذیه اسمی آن و ماکریم جریان خروجی دستگاه را نشان می دهد.

| نام دستگاه | SP 1601 |
|---|--------------------|
| ماکریم جریان خروجی دستگاه در دیوتی سایکل٪ | 450A |
| توان دستگاه | 26.6 KVA |
| فیوز از نوع کندکار | D 35A |
| طول کابل برق | 2m |
| سطح مقطعی اصلی | 4×4mm ² |

جدول شماره ۳


❖ معرفی پانل:



شکل شماره ۴

۱. ولت متر دیجیتال نشان دهنده ولتاژ قوس
۲. لامپ سیگنالهای نشانگر برق ورودی اصلی
۳. لامپ سیگنال نشانگر عملکرد پرشرسوئیچ
۴. لامپ سیگنال عملکرد ترموموستات
۵. آمپر متر دیجیتال نشان دهنده جریان جوشکاری
۶. پتانسیومتر تنظیم دقیق ولتاژ قوس
۷. سلکتور تنظیم فرکانس پالس
۸. کلید اصلی روشن، خاموش و تنظیم محدوده ولتاژ
۹. پتانسیومتر تنظیم دامنه پالس

❖ معرفی وایر فیدر:



شکل شماره ۶

۱- شستی تست گاز

۲- شستی تست خروج سیم

۳- کلید انتخاب حالت دستی / اتوماتیک
(انجام شروع و پایان جوشکاری با انتخاب یک یا دو بار فشردن
شستی تورج)

۴- پتانسیومتر تنظیم سرعت سیم (متر بر دقیقه)

۵- LED نشانگر رسیدن ولتاژ تغذیه به وایر فیدر

۶- سر شلنگی ورود و خروج آب جهت اتصال به تورج آب
خنك

۷- سنترال کانکتور

۸- کانکتور نری کابل کنترل

۹- محل اتصال شلنگ کپسول گاز

۱۰- کانکتور نری کابل جوش

❖ پارامترهای جوشکاری:

جوشکاری MIG / MAG

جوشکاری MIG / MAG سیستمی است که در آن سیم جوشکاری حامل قوس الکتریکی می باشد. اطراف نازل سیم، گاز وجود دارد که گاز محافظ از آن خارج و منتشر می شود. با

این روش، قطره های جوش از آلودگی ناشی از اکسید شدن محافظت شده تا منجر به افزایش کیفیت جوش شود.

جوشکاری فلزی با گاز بی اثر (MIG)

در این تکنولوژی از گازهای بی اثر استفاده می شود. گازهای مورد استفاده معمول عبارتند از: آرگون، هلیوم و یا مخلوطی از آنها (MIX). از این گازها در جوشکاری آلومینیوم، مس، تیتانیوم و غیره استفاده می شود.

جوشکاری فلزی با گاز فعال (MAG)

برای جوشکاری MAG گازهایی از قبیل CO₂, آرگون و یا مخلوطی از آنها بکار می رود. برای اهداف ویژه مخلوطی از گازهای CO₂, آرگون و اکسیژن نیز می تواند بکار رود. آهن و فولاد زنگ نزن (استیلنسل) با این گازها جوشکاری می شوند. توجه: امروزه در دنیا اگر سرعت بالای جوش و کیفیت برای جوشکاری آهن وآلیاژهای آن مورد نظر باشد از گاز MIX با نسبت 20-22% CO₂ و 78-80% آرگون استفاده همی شود. استفاده گاز MIX در شرایط گفته شده و همچنین در حالت پالس قویاً توصیه می گردد.

با توجه به اینکه گاز CO₂ خود اثر خنک کنندگی نیز دارد تورج جوشکاری در هنگام استفاده از این گاز نسبت به گازهای غیر از CO₂ کمتر گرم می شود و این امر کاملاً طبیعی می باشد. لذا در صورت استفاده از گازهای غیر از CO₂ ممکن است نیاز باشد کمی قدرت تورج افزایش یابد.

جوشکاری پالس:

در تکنولوژی جوش MIG/MAG ایجاد حالت پالس در جریان جوشکاری دارای مزایای زیر می باشد:
پایداری قوس بیشتر
حوضچه جوش پایدارتر و کنترل پذیر در شرایط جوشکاری مختلف (سرپالا، سر پایین، افقی)

پاشش جوش (Spatter) پایین و سطح جوش صافتر
امکان استفاده از سیمهای با قطر بالا در جوشکاری ورقهای نازک تحت جریان کم

افزایش کیفیت جوش مخصوصا برای جوشکاری آلومینیوم میزان جریان گاز برای جوشکاری آهن و فولاد زنگ نزن باید جریان گاز در محدوده تقریبی ۸ تا ۱۶ لیتر بر دقیقه تنظیم شود.

برای جوشکاری آلومینیوم، جریان گاز حدود ۳۰ درصد بیشتر (۱۰ تا ۲۱ لیتر بر دقیقه) می باشد.

توجه: قبل از باز کردن بدنه دستگاه و اقدام به تمیز کردن، آنرا از برق اصلی جدا کنید.

1. داخل دستگاه باید در فاصله های زمانی منظم بوسیله هوای کمپرسور با فشار کنترل شده تمیز شده تا عملکرد خوب آن تضمین شود. فاصله بین هر تمیز کردن، به مدت زمان استفاده از دستگاه و آلودگی محیط کار بستگی دارد. (برای محل کار بسیار کثیف در هر ماه یک بار و در محل های تمیزتر با فاصله زمانی بیشتر)
2. هرگز هوای کمپرسور را مستقیما بر روی قطعات الکترونیکی اعمال نکنید چراکه می تواند منجر به آسیب رساندن به این قطعات گردد.
3. در هنگام تمیز کاری، اتصالات الکتریکی را بررسی نموده و در صورت لزوم محکم کنید همچنین سیم ها را بازبینی نمایید تا عیوب عایق کاری را پیدا نموده و سپس در صورت لزوم آن عیوب را رفع کنید.
4. از ورود آب یا بخار آب به درون دستگاه جلوگیری کنید و چنانچه آب یا بخار آب به درون دستگاه نفوذ کرد حتما آن را خشک کرده و سپس عایق کاری ها را چک نمایید.
5. چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنید آن را باید در جعبه بسته بندی کنید و در یک مکان خشک نگهداری کنید.

❖ نحوه نگهداری تورچ جوشکاری:

1. از قرار دادن تورچ و یا کابل آن برروی قطعات داغ خودداری کنید. این عمل می تواند باعث ذوب شدن لایه عایق شده و تورچ را غیر قابل استفاده نماید.
2. بصورت متناوب عدم نشتی تمامی شلنگ ها و اتصال گاز را بررسی کنید.
3. منتشر کننده گاز را از پاشش های جوشکاری تمیز کرده تا گاز براحتی از تورچ خارج شود.

❖ عیب یابی:

تست عمومی:


- در صورت مشاهده هرگونه ایرادی در عملکرد دستگاه ابتدا باید موارد عمومی زیر مورد بررسی قرار گیرند
- هرسه فاز ورودی، از تابلو برق تا دستگاه (شامل فیوز، چهار شاخه وغیره) تست شود.
 - کابلهای جوشکاری و کابل رابط کنترل سالم باشند.
 - ولوم تنظیم سرعت سیم و انتخاب ولتاژ، روی حالت صحیح قرار گرفته باشند.

قطر سیم جوشکاری:

| | |
|---------------|-------------|
| فولاد | 0.8 - 1.6mm |
| آلومینیوم | 1.0 - 1.6mm |
| استینلس استیل | 0.8 - 1.2mm |
| تو پودری | 1.0 - 1.6mm |

دستور العمل شروع به کار:

- 1- کلید اصلی دستگاه (شکل ۴ آیتم ۸) را در وضعیت "1" قرار دهید. فن دستگاه شروع به کار می کند.

- 2- کلید (شکل ۶ آیتم ۳) را در حالت دستی  یا اتومات  قرار دهید. (در حالت دستی یا دو ضربه برای انجام شروع و پایان جوشکاری نیاز به یک بار فشردن و رها کردن شستی تورچ است اما در حالت اتوماتیک یا چهار ضربه نیاز به دو بار فشردن و رها کردن شستی تورچ می باشد).

- 3- کلید تنظیم تقریبی ولتاژ (شکل شماره ۴ آیتم ۸) را روی ولتاژی که متناسب با جریان جوشکاری مورد نیاز است (Low High) قرار دهید.

- 4- بوسیله پتانسیومتر تنظیم دقیق (شکل ۴ آیتم ۶)، دستگاه را روی ولتاژ مورد نظر بطور دقیق تنظیم کنید.

- 5- در صورتی که قصد استفاده از سیستم پالس را دارید، فرکانس پالس را بوسیله کلید (شکل ۴ آیتم ۷) و دامنه آنرا با پتانسیومتر (شکل ۴ آیتم ۹) تنظیم نمائید. (سیستم پالس در جوشکاری آلومینیوم تاثیر بسیار مثبتی دارد)

- 6- پتانسیومتر تنظیم سرعت سیم (شکل ۶ آیتم ۴) را روی مقداری متناسب با قطر سیم و ضخامت فلز قرار دهید.

- 7- جریان گاز خروجی را دقیقاً تنظیم کنید. (مطابق مقادیر ذکر شده در صفحه ۷)

- 8- جوشکاری را با فشردن شستی تورچ آغاز کنید.

❖ نگهداری:

مدت زمان آزمایش جزئی و کامل و بازدید از دستگاه باید هر یک سال صورت گیرد.

تمیز کردن دستگاه:

دستگاه باید حتی الامکان در مکان تمیز و خشک قرار داده شود. کثیفی و گرد و غبارهای محیط که می تواند به داخل دستگاه وارد شود باید در حداقل مقدار خود باشد.

- ۶- سیم جوشکاری نمی تواند از تورج خارج شود و یا اینکه سیم، داخل فیدر جمع می شود.
- شیار حلقه ها با قطر سیم تناسب ندارد.
 - نازل سیم خراب است یا قطر نازل با قطر سیم تناسب ندارد.
 - سیم جوشکاری در شیار حلقه های راه انداز قرار ندارد.
 - حلقه ها فرسوده شده اند.
 - فشار حلقه ها مناسب نیست.
 - فر داخل تورج کثیف شده یا شکستگی دارد یا اندازه آن کوتاه است.
- ۷- پس از قطع شستی تورج، سیم جوشکاری به قطعه کار یا نازل
- پتانسیومتر "Burn back" (RTS) روی برد وایرفیدر تنظیم نیست.
- ۸- دستگاه روشن و دارای عملکرد صحیح است اما فن کار نمی کند یا دور آن کم است.
- سوختن خازن یا موتور هواکش.
- مقدار فشار گاز در کپسول کافی بوده و میزان جریان گاز تنظیم شده بعد از رگلاتور صحیح باشد.
- ۱- دستگاه بعد از روشن کردن کلید اصلی کار نمی کند.
- در صورت اطمینان از وجود هر سه فاز در ورودی دستگاه، احتمالاً یکی از فیوزهای F1 یا F2 سوخته است.
 - اگر لامپ سیگنال نارنجی مربوط به پرشرسوئیچ که روی دستگاه آب خنک می باشد روشن شده است، ایراد از سیستم آب خنک است.
- ۲- با زدن شستی تورج دستگاه هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
- در صورت سالم بودن کابل رابط کنترل (بین رکتیفایر و وایرفیدر)، احتمالاً فیوز (10A) F4 سوخته است.
 - قطعی در مدار شستی تورج یا اشکال در شستی تورج برد الکترونیک وایرفیدر معیوب است.
- ۳- سیستم وایرفیدر کار می کند اما جریان جوشکاری در خروجی نداریم.
- ترموستات دستگاه عمل کرده
 - گیره اتصال زمین و یا کابل رابط جوش بین رکتیفایر و فیدر به خوبی وصل نشده است.
 - به احتمال ضعیف مشکل از ترانسفورماتور اصلی دستگاه می باشد.
- ۴- کیفیت جوشکاری نا مناسب است.
- تنظیمات ولتاژ قوس و سرعت سیم به درستی انجام نشده است و یا اینکه کانکتورهای اندوکتانس (L, H) درست انتخاب نشده اند.
 - جریان گاز یا کم است و یا اصلاً وجود ندارد.
 - هیتر کار نمی کند
 - احتمالاً هوا با گاز مخلوط می شود.
 - شعله پوش یا سوراخهای نازل گاز از پاشه قطرات جوش پوشیده شده است و جریان گاز برقرار نمی شود.
 - قطعه کار تا اندازه زیادی کثیف می باشد.
 - هوا از طریق باد به ناحیه جوشکاری وارد
- ۵- نفوذ جوش کم شده و پاشش بیش از حد می باشد.
- دستگاه با دو فاز کار می کند.
 - تنظیمات ولتاژ قوس و سرعت سیم به درستی انجام نشده است و یا اینکه کانکتورهای اندوکتانس (L,H) درست انتخاب نشده اند.
 - احتمالاً پل رکتیفایر (V1) معیوب شده است
 - برد الکترونیک W226 معیوب است.

❖ معرفی نشانه های مورد استفاده در دستگاه
های جوش و برش:


پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل به دقت
مطالعه شود


دستگاه قادر به استفاده در محیط های با خطر شوک
الکتریکی است


تسنی گاز


تنظیم جریان


تنظیم ولتاژ


خطر! قطعات در حال چرخش


استفاده از دستکش مجاز نمی باشد


کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه


خطر! ولتاژ بالا


ارت حفاظتی



کانکتور با پلاریته مثبت


کانکتور با پلاریته منفی


توجه!



فیوز


تسنی موتور



| | | | |
|----|--|----|--|
| ۱ | نام کارخانه سازنده | ۱۵ | کلاس عایقی |
| ۲ | نام دستگاه | ۱۶ | سیستم خنک کننده: هوا خنک |
| ۳ | دستگاه سه فاز با یکسو کننده تریستوری | ۱۷ | زمان تولید |
| ۴ | جریان خروجی دستگاه | ۱۸ | ممنوعیت استفاده از دستگاه به صورت مستقیم زیر باران |
| ۵ | پروسه جوشکاری میگ | ۱۹ | ماکزیمم جریان موثر اولیه دستگاه |
| ۶ | مطابق با استاندارد ۱-IEC 60974 جهت حفاظت کاربر در مقابل خطرات برق گرفتگی | ۲۰ | ماکزیمم جریان اولیه دستگاه |
| ۷ | ولتاژ مدار باز | ۲۱ | ولتاژ جوشکاری |
| ۸ | برق ورودی دستگاه سه فاز با فرکانس ۵۰ هرتزمی باشد | ۲۲ | جریان جوشکاری |
| ۹ | ولتاژ تغذیه دستگاه | ۲۳ | دیوتوی سایکل دستگاه |
| ۱۰ | کلاس حفاظتی دستگاه | ۲۴ | مینیمم و ماکزیمم جریان و ولتاژ جوشکاری |
| ۱۱ | دفتر مرکزی | ۲۵ | شماره استاندارد |
| ۱۲ | فیوز | ۲۶ | کد دستگاه |
| ۱۳ | توان دستگاه | ۲۷ | شماره سریال |
| ۱۴ | تاریخ تولید | | |

❖ معرفی پلاک وايرفیدر



| | |
|--|----|
| نام کارخانه سازنده | ۱ |
| نام دستگاه | ۲ |
| ولتاژ تغذیه دستگاه | ۳ |
| برق ورودی دستگاه تک فاز با فرکانس 50 HZ میباشد | ۴ |
| درجه حفاظت دستگاه | ۵ |
| دیوتوی سایکل دستگاه | ۶ |
| در زیر باران جوشکاری نگردد | ۷ |
| ماکزیمم جریان اولیه دستگاه | ۸ |
| شماره استاندارد | ۹ |
| شماره سریال دستگاه | ۱۰ |

❖ دفتر خدمات پس از فروش:

تهران، خیابان کارگر شمالی، انتهای خیابان هفتم، پلاک ۹۲
تلفاکس: ۸۸۶۳۳۶۷۷ - ۸۰۵۵ - ۸۰۰۸۰

E-mail: service@gamelectric.com
دفتر فروش :

تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان دهم- خیابان اشکان
پلاک ۱۰- طبقه اول و دوم.

تلفن: ۸۸۰۱۰۹۶۶ (۲۰ خط) دورنگار: ۸۸۰۲۷۹۴۰
E-mail: info@gamelectric.com
<http://www.gamelectric.com>

کارخانه:
ساری - صندوق پستی ۳۸۵ - ۴۸۴۹۱
تلفن : ۳۳۱۳۷۱۱۱ ، ۳۳۱۳۷۱۱۰ (۰۱۱)
فاکس: ۳۳۱۳۷۱۱۶ (۰۱۱)

❖ استفاده از ضمانت دستگاه:

۱- ضمانت این دستگاه در صورت استفاده صحیح از دستگاه می باشد.

۲- هزینه قطعه یا هزینه تعویض یا تعمیر کلیه قطعات بجز قطعات زیر که شامل (هواکش، کلیدهای قطع و وصل و تنظیم ولتاژ، کانکتورها، پتانسیومتر و سر ولوم، آمپرmetر، ولتmetر و قطعات تورج یا سنترال کانکتور) رایگان می باشد. اشکالات فنی ناشی از حوادثی نظیر ضربه، آتش، آب و اضافه ولتاژ از عهده این ضمانت نامه خارج است.

۳- تعمیر و رفع هر گونه اشکال فنی باید توسط سرویس کار مجاز این شرکت انجام شود و دخالت افراد غیرمجاز ضمانت نامه فوق را باطل می کند (افراد غیرمجاز به افرادی گفته می شود که دوره آموزش تعمیر و نگهداری دستگاه را در شرکت گام الکترونیک طی نکرده و گواهی نامه نداشته باشد)

۴- ارائه کارت ضمانت نامه به سرویس کار جهت استفاده از خدمات، الزامی است.

۵- عدم مطابقت شماره سریال مندرج در ضمانت نامه با شماره سریال دستگاه و نیز مخدوش بودن مطالب مندرج در ضمانت نامه موجب ابطال ضمانت است.

۶- در زمان ضمانت هزینه حمل و نقل دستگاه به محل کارخانه و نیز هزینه ایاب و ذهب تعمیر کاران در محلی که خریدار تعیین می کند به عهده خریدار می باشد.

۷- ضمانت دستگاه از تاریخ خرید یکسال می باشد که در شش ماه اول قطعات یدکی و سرویس رایگان (باتوجه به موارد ذکر شده) و در شش ماه دوم سرویس رایگان است و بعد از آن به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش با دریافت وجه ارائه می شود.

سفارش قطعات یدکی:

سفارش قطعات یدکی دستگاه می تواند از طریق دفتر فروش گام الکترونیک صورت گیرد. جهت تحويل قطعات درست، لطفا نام، مدل و شماره سریال دستگاه، نام و شماره قطعه مورد سفارش را طبق لیست قطعات یدکی این دفترچه بنویسید. در این صورت تحويل کالای سفارش داده شده سریع تر انجام خواهد شد.

❖ لیست قطعات یدکی

Revo MIG SP 1601

| ردیف | کد کالا | نام کالا |
|------|--------------|-----------------------------------|
| ۱ | 18180 | توری گالوانیزه هواش قطر ۴۰cm |
| ۲ | 18181 | پروانه اولترامید قطر ۴۰cm ایلکا |
| ۳ | D-115489 | موتور فن دمنده ایلکا |
| ۴ | 12541 | گیربکس ولوم M9*0.75 |
| ۵ | 15591 | پتانسیومتر ۱ کیلواهرم |
| ۶ | S011100501 | ترموسوئیچ درجه ۱۱۰ |
| ۷ | 18112 | انبر اتصال ۵۰۰ آمپر (آماده شده) |
| ۸ | 18133 | کانکتور جوش نر کابل ۵۰*۷۰ |
| ۹ | SCT00500/A | تریستور |
| ۱۰ | 18210 | چرخ گردان سایز ۱۶ محور سرخود |
| ۱۱ | 18215 | چرخ ثابت سایز ۱۶ محور سرخود |
| ۱۲ | 10211 | چراغ سیگنال ۲۲۰ ولت قرمز |
| ۱۳ | 10360 | المنت ۰.۶ اهم (آماده شده) |
| ۱۴ | 10743 | بست کابل پلاستیکی GE12 |
| ۱۵ | 10787 | نشانگر سرولوم طرح |
| ۱۶ | 14146 | کلید گردان ۱ فاز ۱-۴ حالت A ۱۶ |
| ۱۷ | 25409 | W228C برد |
| ۱۸ | 6474500000 | کنورتور |
| ۱۹ | 7.458.220-RC | سرولوم بزرگ MMA200 |
| ۲۰ | 7.458.230-R | سرولوم کوچک فلاش دار با خط |
| ۲۱ | 15209 | W226E برد |
| ۲۲ | 18132 | کانکتور جوش ماده فیکس ۵۰*۷۰ |
| ۲۳ | CE---01113 | پایه فیوز ۱۱۱۳ ۱۱۱۳ سر پیچ معمولی |
| ۲۴ | WF20K7ZZ1 | کانکتور ماده فیکس ۷ پین 20K |
| ۲۵ | CE-CA-6031 | کانکتور کامپیوترا ماده فیکس ۳ پین |
| ۲۶ | 29986 | تراسن تغذیه ۱۰۰MA T350MA |
| ۲۷ | 10361 | پل قدرت SP500 (آماده شده) |
| ۲۸ | CE-CA-6028 | کانکتور کامپیوترا نر کابل ۳ پین |
| ۲۹ | SCO60A100A07 | ترموستات پل قدرت ۱۰۵ درجه |
| ۳۰ | 11185 | کابل ۴*۴ افشارن (ارت دار) |
| ۳۱ | 15168 | دفترچه دستورالعمل تعمیر و نگهداری |
| ۳۲ | 18165 | قلاب جرثقیل M16*23 |
| ۳۳ | SP2113/S7 1C | کانکتور ماده فیکس ۷ پین SP |

Pars Feed G4420

| ردیف | کد کالا | نام کالا |
|------|---------|---|
| ۱ | 10787 | نشانگر سرولوم طرح |
| ۲ | 11106 | برد W2001E1 (وایرفیدر) |
| ۳ | 12060 | دربوش شاسی وایرفیدر G4 - محافظ چرخ دنده وایرفیدر |
| ۴ | 12061 | شاسی وایرفیدر Easy Mig 501 Syn و ۴۴۲۰ |
| ۵ | 12541 | گیربکس ولوم M9*0.75 |
| ۶ | 13807 | عايق سنترال کانکتور واير فيدر |
| ۷ | 15006 | کلید ۳ کنتاکت کروز (فلش دار) |
| ۸ | 15026 | شیر برقی |
| ۹ | 15206 | بلبرینگ RS۲-۶۸۰۰ (وایرفیدر) |
| ۱۰ | 15240 | شستی با یک کنتاکت باز تله مکانیک سیز استارت |
| ۱۱ | 18131 | کانکتور جوش نر فیکس ۵۰*۷۰ |
| ۱۲ | 18272 | ریل هاب ایرانی |
| ۱۳ | 18502 | اسپیسر بزرگ بلبرینگ قطر داخل ۸ و طول ۸.۵ میلیمتر |
| ۱۴ | 18503 | اسپیسر کوچک بلبرینگ قطر داخل ۸ و طول ۴.۵ میلیمتر |
| ۱۵ | 18517 | محور چرخ دنده کنار قطر ۱۰ و طول ۳۵ میلیمتر |
| ۱۶ | 18605 | سیم کشی پارس فید (آماده شده) |
| ۱۷ | 19208 | شاسی مونتاژ شده GM4420 ۹۰ وات بدون قرقره |
| ۱۸ | 20507 | بلبرینگ سایز Z۲ ۶۳۰۱ |
| ۱۹ | 20528 | محور قاب بلبرینگ قطر ۸ طول ۴۲.۵ میلیمتر M6 ش.ق. ۱۱۶۱ |
| ۲۰ | 20591 | چرخ دنده وسط ۲۳ دندانه |
| ۲۱ | 20592 | چرخ دنده کناری ۲۱ دندانه مونتاژ شده با دو عدد بلبرینگ ۶۸۰۰ |
| ۲۲ | 20595 | پایه نگهدارنده لوله راهنمای سیم شش پر ۱۳ و طول ۳۵ میلیمتر |
| ۲۳ | 20596 | محور بلبرینگ قطر ۸ و طول ۳۹ |
| ۲۴ | 20597 | قاب بلبرینگ آلومینیومی راست L شکل |
| ۲۵ | 20598 | قاب بلبرینگ آلومینیومی چپ L شکل |
| ۲۶ | 20613 | مجموعه سنترال کانکتور همراه با لوله راهنمای سرشلنجی و اتصالات |

الکتریسیته و میدان مغناطیسی ممکن است خطرناک باشند.



جريان الکتریک از درون هر جسم رسانایی که عبور نماید میدان الکتریکی و مغناطیسی (EMF) ایجاد می کند. جوشکاری و جریان جوشکاری این میدان را به دور کابلها و دستگاه ایجاد می نمایند، میدان مغناطیسی بر عملکرد ضربان سازهای قلب تاثیر می گذارد. استفاده کنندگان از تجهیزات الکترونیک حیاتی (نوسان ساز قلب) می بایست قبل از شروع به جوشکاری، برشکاری، گوجینگ و جوش نقطه ای، با پرشک خود مشورت نمایند.

میدانهای مغناطیسی ممکن است اثرات دیگری نیز بروی سلامتی داشته باشند که تا کنون شناخته نشده باشد.

همه کاربران می بایست جهت استفاده از دستگاه، مطابق با رویه های قید شده، اثرات میدان مغناطیسی اطراف جوشکاری و برشکاری را کاهش دهند:

- در صورت امکان مسیر قرار گیری کابهای الکترود و اتصال را توسط بستن با یکدیگر، یکی کرد.
- هرگز کابل و تورج را به دور خودتان نپیچید.
- بدنتان را بین انبرالکترود/تورج و قطعه کار قرار ندهید. اگر کابل و انبر و تورج در سمت راست بدن شما قرار دارد، قطعه کاری همی باشد در سمت راست قرار داشته باشد.
- در صورت امکان، کابل را به نزدیک ترین نقطه از منطقه جوشکاری متصل نمایید.
- فرایند جوشکاری و برشکاری را در مجاورت دستگاه انجام ندهید.

در صورت عملکرد ناصحیح، از یک شخص شایسته و با تجربه درخواست کمک نمایید.

انفجار



در مجاورت مخازن تحت فشار و مکانهایی که مواد منفجره قرار دارد، گازها و بخارها، جوشکاری ننمایید. همه سیلندرها و رگولاتورهای تحت فشار مورد استفاده در جوشکاری می بایست با دقت حمل و جابجا شوند.

| ردیف | کد کالا | نام کالا |
|------|--------------|--|
| ۲۷ | 20618 | قرقره داخل ۲۶ و خارجی ۳۷ و ضخامت ۱۲ میلیمتر سایز ۱.۶ و ۱.۲ میلیمتر (GM403) |
| ۲۸ | 20619 | لوله راهنمای سیم قطر ۶ و طول ۳۸ میلیمتر |
| ۲۹ | 20630 | لوله راهنمای سیم قطر ۶ و طول ۲۵ میلیمتر |
| ۳۰ | 25420 | فنر اهرم وايرفیدر GM403 |
| ۳۱ | 25718 | صفحه لوله وايرفیدر |
| ۳۲ | 25830 | عایق زیر شاسی وايرفیدر 4420,4520 C |
| ۳۳ | 7.458.220-RC | سرولوم بزرگ MMA200 بدون خط سفید |
| ۳۴ | WF20J7ZZ1 | کانکتور نر فیکس ۷ پین 20J |
| ۳۵ | EL-0100705 | موتور ELVI-42V-210RPM 90W |
| ۳۶ | T-FA3076 | سرشنگی با کانکتور فشاری قرمز مادگی |
| ۳۷ | T-FA3086 | سرشنگی با کانکتور فشاری آبی مادگی |

مهم

قبل از راه اندازی دستگاه، مندرجات این دفترچه را که هریک باید در مکانی که قابل دسترسی برای همه کاربران این دستگاه می باشد نگاه داری شود و می بایست تا زمانی که دستگاه استفاده می شود، این دفترچه هم در دسترس باشد. این دستگاه صرفاً جهت به کار گیری برای کارهای جوشکاری طراحی شده است.

❖ دستورات ایمنی



جوشکاری و برشکاری می تواند برای

شما و دیگران مضر باشد.

کاربر می بایست مطابق مندرجات زیر که ممکن است هنگام جوشکاری و برشکاری ناشی شود، در برابر خطرات احتمالی از قبل آموزش دیده باشد.

صدا:



این دستگاه به صورت غیرمستقیم صدای بالاتر از ۸۰ دسی بل تولید می کند. دستگاههای برش و جوشکاری ممکن است صدایی فراتر از محدوده شنوازی تولید نمایند. بنابراین کاربران قانوناً می بایست به ابزارهای حفاظتی مناسب تجهیز شوند.

❖ بر چسب هشدار

جداول شماره گذاری شده در یک ردیف باهم در ارتباط هستند.



B- حلقه ها و چرخدنده ها می توانند به انگشتان آسیب برسانند. در دستگاه (MIG, MAG)

C- سیم جوش و قطعات شاسی حامل ولتاژ جوشکاری هستند. دست و قطعات فلزی را از آنها دور نگاه دارید. در دستگاه (MIG, MAG)

1. جرقه های جوشکاری یا برشکاری میتوانند سبب انفجار و یا آتش سوزی شوند.

1.1. مواد قابل اشتعال را دور از جوشکاری یا برشکاری نگاه دارید.

1.2. جرقه های جوشکاری یا برشکاری میتوانند سبب بروز آتش سوزی شوند. یک دستگاه آتش خاموش کن در نزدیک محل کار نگهداری نمایید و از افراد بخواهید تا آماده استفاده از آن در صورت لزوم باشند.

1.3. محفظه های بسته و ظروفهای حاوی مواد را جوشکاری یا برشکاری نکنید.

2. قوس حاصل از جوشکاری یا برشکاری می تواند سبب آسیب و سوختگی گردد.

- ۲.۱. قبل از بازکردن تورج و یا تعویض قطعات آن دستگاه را خاموش نمایید.
- ۲.۲. قطعات با عرض برش کم را هنگام برشکاری نگاه ندارید.
- ۲.۳. تمام نقاط بدن را با لباس مناسب بپوشانید.
۳. شوک الکتریکی ناشی از تورج و یا کابلهای و اتصالات میتواند منجر به مرگ شود.
- ۴.۱. دستکش خشک جهت ایزو لاسیون بهتر بپوشید و از پوشیدن دستکش های مرطوب و آسیب دیده خودداری نمایید.
- ۴.۲. توسط عایقی خودتان را در برابر شوک الکتریکی بین قطعه کار و زمین محافظت نمایید.
- ۴.۳. اتصال کابل برق ورودی را قبل از انجام هرگونه کار و یا تعمیری ببروی دستگاه، جدا نمایید.
- ۴.۴. استنشاق دود حاصل از جوشکاری یا برشکاری برای سلامتی بسیار خطرناک است.
- ۴.۵. سر خودتان را از دود فاصله دهید.
- ۴.۶. از تهویه های قوی و یا مسیر برای انتقال دادن دود استفاده نمایید.
- ۴.۷. از فننهای فیلتر دار جهت انتقال دود استفاده نمایید.
۵. اشعه حاصل از جوشکاری یا برشکاری میتواند چشمها را بسوزاند و یا به پوست آسیب برساند
- ۵.۱. کلاه و عینک ایمنی بپوشید. از محافظهای مخصوص گوش و یقه بندهای دکمه دار استفاده نمایید. از کلاه ایمنی با فیلترشیشه ای محافظت استفاده نمایید. تمام نقاط بدن را با لباس ایمنی بپوشانید.
۶. قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه نصب و راه اندازی را به دقت مطالعه فرمایید.
۷. برچسب های نصب شده ببروی دستگاه را رنگ آمیزی و یا جدا نفرمایید.

- موسس کمیته فنی متناظر جوشکاری الکتریکی 26 INEC TC در ایران

تشریح خدمات و مجوزهای مربوط به بازرسی دوره ای تجهیزات

جوشکاری بر اساس استاندارد ۴ ISIRI 11225

| بعد از تعمیر | بازرسی و آزمایش دوره‌ای |
|--|---|
| الف- بازرسی چشمی مطابق با بند ۱-۵ | الف- بازرسی چشمی مطابق با بند ۱-۵ |
| ب- آزمایش الکتریکی: ولتاژ حالت بی‌باری مطابق با بند ۶-۵ مقاومت عایق مطابق با بند ۳-۵ مقاومت هادی محافظ مطابق با بند ۲-۵ | ب- آزمایش الکتریکی: ولتاژ حالت بی‌باری مطابق بند ۶-۵ مقاومت عایق مطابق بند ۳-۵ مقاومت هادی محافظ مطابق بند ۲-۵ |
| پ- آزمایش کارکرد: کارکرد مطابق با بند ۱-۶ وسیله کلیدزنی روشن/خاموش مدار تعذیه مطابق با بند ۲-۶ وسیله کاهش ولتاژ مطابق با بند ۳-۶ شیر گاز مغناطیسی مطابق با بند ۴-۶ لامپ‌های کنترل و سیگنال مطابق بند ۵-۶ | پ- آزمایش کارکرد: بدون الزامات |
| ت- مستندسازی مطابق با بند ۷ | ت- مستندسازی |

بازرسی دوره‌ای تجهیزات جوشکاری

هدف از اجرای استاندارد ۴ ISIRI 11225-4 IEC 60974-4 در تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی انجام آزمایش برای بازرسی دوره ای و پس از تعمیر و همچنین نگهداری تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی برای اطمینان از ایمنی الکتریکی آنها است.

اجرای استاندارد فوق برای منابع تعذیه که برای جوشکاری قوس الکتریکی و فرآیندهای وابسته استفاده می‌شوند و مطابق با استانداردهای ملی ۱۱۲۲۵ یا ۱۱۲۲۵-۱ ساخته شده‌اند، کاربرد دارد.

تعاریف و اصطلاحات:

کالیبراسیون

مقایسه یک دستگاه اندازه‌گیری (مانند نمایشگرهای جریان، ولتاژ دستگاه‌های جوشکاری و برشکاری) با یک دستگاه مرجع، جهت تعیین خطای اندازه‌گیری در نقاط گستره مورد نظر می‌باشد.

اعتباردهی

عملیاتی با هدف اثبات انطباق تجهیزات و دستگاههای جوشکاری و برشکاری با ویژگی کاری آنها و مقادیر آزمایش نوعی ولتاژ بار قراردادی می‌باشد که با دو روش (دقیق و استاندارد) تعریف شده، در استانداردهای BS EN 50504 (ISIRI 17445) انجام می‌شود.

❖ معرفی خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه استاندارد جوشکاری

خدمتی جدید و گامی نو در صنعت جوشکاری

کیفیت و دقت ماشین‌های جوشکاری را با ما تجربه کنید.

با توجه به اجباری شدن استانداردهای سری ISIRI-ISO 3834 در جلسه ۹۰/۱۲/۲۳ شورای عالی استاندارد، آزمایشگاه جوشکاری به عنوان تنها مرجع کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری براساس استانداردهای ملی IEC60974-4 (ISIRI11225-4), BS EN 50504 (ISIRI17445) در کشور، این خدمات را در آزمایشگاه ثابت و سیار به مشتریان و صنعتگران محترم ارائه می‌دهد.

با اجرای استانداردهای:

✓ BSEN 50504 (ISIRI17445) و IEC 60974-4 (ISIRI11225-4)

کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری

✓ افزایش عمر مفید و دوام تجهیزات جوشکاری

✓ افزایش کیفیت جوش دستگاه‌ها و تجهیزات جوشکاری
کاهش خطرات برق‌گرفتگی و شوک الکتریکی و افزایش ایمنی کاربر را به ما بسپارید.

آشنایی با نمادهای کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره-

ای تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی

نماد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس

استاندارد BSEN 50504 (ISIRI17445)



نماد بازرسی دوره ای تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس

IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)



معرفی مجموعه آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، اعتباردهی و

بازرسی دوره‌ای گام الکتریک و جوشکاری

- آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در

سال ۱۳۸۱

- آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه کالیبراسیون همکار سازمان ملی استاندارد در سال ۱۳۹۱

- دارای گواهینامه تایید صلاحیت به شماره Ma/2552 و Ma592 از

سازمان ملی استاندارد ایران

- دارای گواهینامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به شماره NACI

- دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایران به شماره NACI LAB/488 و LAB/487 از سازمان ملی تایید صلاحیت

ایران


• کاری که آزمایشگاههای کالیبراسیون الکتریکال (ولتاژ و جریان) به علت عدم آگاهی از استاندارد اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی (ISIRI 17445) BSEN 50504 انجام می‌دهند فقط به صورت کالیبراسیون مقایسه ای نمایشگرهای دستگاه می‌باشد، که الزامات استاندارد اعتباردهی را تامین نمی‌کند و با آن مغایرت دارد.

• این کار باید توسط آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده آزمون معترض سازمان ملی استاندارد و یا مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، که استاندارد (ISIRI 17445) BSEN 50504 را در دامنه کاربرد خود دارند انجام شود و سایر آزمایشگاه‌ها صلاحیت انجام این کار را ندارند.

خدمات و مجوزهای مربوط به اعتباردهی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی بر اساس استاندارد BS EN50504 به شرح زیر می‌باشد:

| بند و زیربند | اعتباردهی تجهیزات جوشکاری |
|--------------|---|
| ۴ | الف- بررسی درستی اعتباردهی برای رده استاندارد منابع تغذیه |
| ۵ | ب- انجام آزمون‌های تجدیدپذیری |
| ۸ | پ- اعتباردهی |
| ۲-۸ | - جوشکاری قوسی فلزی دستی با الکترود پوشش‌دار (MMA) |
| ۳-۸ | - جوشکاری تنگستن با گاز خنثی (TIG) |
| ۴-۸ | - جوشکاری قوسی توپوپردی |
| ۵-۸ | - اجزای کمکی |
| ۹ | ت- فنون اعتباردهی |
| ۳-۹ | - دستگاهها |
| ۴-۹ | - بارگذاری منبع تغذیه |
| ۵-۹ | - روش‌ها |
| ۱۰ | ث- مستندسازی |

تفاوت بین گواهینامه‌های معترض و نامعتبر:




تفاوت بین کالیبراسیون و اعتباردهی:

در کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه جوشکاری با دستگاه اندازه گیری مرجع مقایسه می‌شوند بدون آن که هیچ‌گونه تحلیلی از نتایج اندازه گیری و تاثیر آن بر روی عملکرد دستگاه داشته باشد، ولی در اعتباردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زیر نیز انجام می‌شود:

- اندازه گیری نمایشگرهای ولتاژ، جریان، سرعت تغذیه سیم وايرفیدر و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسکه و تراک در دستگاههای زیر پودری
- اندازه گیری و تنظیم خروجی دستگاههای جوشکاری و برشکاری و وايرفیدرها
- اندازه گیری و بررسی رابطه بین ولتاژ بار و جریان قراردادی در خروجی دستگاه جوشکاری
- بررسی خطای محاسبه شده در اندازه گیری های فوق بر اساس رواداری های مشخص شده در دو رده دقیق و استاندارد براساس استاندارد (ISIRI 17445) BSEN 50504 که مواد فوق تاثیر به سزایی در کیفیت جوشکاری دارد.



• اعتباردهی مجموعه عملیاتی فراتر از کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاههای جوشکاری و برشکاری می‌باشد که توسط کارکنان آموزش دیده، مجرب و آشنا به فرآیند جوشکاری الکترود دستی (MIG, TIG, SMAW) و... انجام می‌شود، که علاوه بر تنظیم خروجی دستگاه های جوشکاری و برشکاری با یک مقیاس مرجع قراردادی و مقایسه آن با مقادیر مطرح شده در استاندارد اعتباردهی، در بر گیرنده فرآیند کالیبراسیون نمایشگرهای دستگاه هم می‌شود.



نمونه گواهینامه نامعتبر

